


## HEIZUNGSROHR VOR DER REINIGUNG



- QUERSCHNITTSVERENGUNG
- ROSTABLAGERUNGEN
- FUNKTIONSTÖRUNGEN
- WIRKUNGSGRADVERLUST DURCH KALK IM KESSEL (THERME)
- VERMINDERTE WÄRMEABGABE
- VERSCHLÄMMUNG UND ISOLIEREFFEKT DURCH BAKTERIEN

## HEIZUNGSROHR NACH DER REINIGUNG



- VOLLER QUERSCHNITT
- ROSTFREIES HEIZUNGSSYSTEM
- FUNKTIONIERENDE PUMPEN, MISCHER UND VENTILE
- HOHER WIRKUNGSGRAD DER HEIZUNGSANLAGE
- BAKTERIENFREIE HEIZUNG