



Rohrprobenuntersuchung nach VDI 6001 zur Risikobewertung

Liebe Geschäftspartner,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Aqua-Protect GmbH gibt Ihnen Budgetsicherheit und Klarheit für die nächsten 30 Jahre – ob, wie und wann überhaupt saniert werden soll? Mit einer Untersuchung von Rohrproben bewerten wir für die Kunden das Korrosions- und Rohrbruchrisiko:

- Kellerleitung/Übergang Steigleitung: Entnahme von einigen Leistungsstücken mit einer Länge von je 20 cm
- Untersuchung der Rohrstücke auf die Sanierungsfähigkeit und die mögliche Korrosionsschädigung
- Erstellung eines Kurzberichtes und Zusammenstellung der Bilder über die Korrosionsschädigung bzw. die Sanierungsfähigkeit, Sanierungsvorschläge nach VDI 6001
- Chemische, versorgungstechnische und physikalische Bewertungen durch unsere Ingenieure und Chemiker für den Zustand der Leitungen

[»weiter lesen](#)



Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim
www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Prüfinstituten geprüft.

Konzepterstellung zur zerstörungsfreien Sanierung des Leitungssystems

Sie wollten schon immer wissen, wie es um die Installation in Ihrem Gebäude bestellt ist? Wir schaffen eine fachgerechte Risikoeinschätzung auch nach allen gängigen Normen z.B. nach VDI 6001 und VDI 6023 (Hygienevorschriften) mit klarem Nutzen und einem gesicherten Budget für die nächsten Jahre. Die neue Trinkwasserverordnung regelt seit dem 01.01.2003/1.12.2012 gesetzlich, welche Qualität das Trinkwasser an der Zapfstelle haben muss. Verantwortlich dafür ist nun der Betreiber des Gebäudes. Er hat nach § 16 Abs.3 in Fällen, in welchen das Wasser nicht den Anforderungen nach §§ 5 bis 7 entspricht, die Verpflichtung

- Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache für schlechte Trinkwasserqualität durchführen (auch bei Rost und Blei)
- Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen
- Die Bewohner über die schlechte Trinkwasserqualität und die Maßnahmen zur informieren

Bei der Objektanalyse entnehmen wir Rohr- und Wasserproben, entnehmen einige Leitungsstücke und prüfen deren Zustand [»weiter lesen](#)



Maßnahmen/Leistungsangebot

Haben Sie schon mit einem Druckverlust oder mit Rostausspülungen zu kämpfen?

Diese Probleme können schnell z.B. durch einen Blick per Kamera (Endoskopie) in das Rohrleitungssystem (Trinkwasser oder Heizung) erkannt werden. Unsere Ingenieure kommen durch eine einfache Endoskopie häufig zu dem Ergebnis: Es muss nicht sofort mit hohem Kostenaufwand saniert werden. Es gibt viele andere Möglichkeiten für die Liegenschaft, um kostengünstig und Budget schonend für die nächsten Jahre die Leitungsrisiken und mögliche Versicherungsschäden zu mindern oder ganz zu beseitigen.

Mit unseren Ergebnissen erhält der Hausbesitzer dann eine technische Sanierungsempfehlung, die im vorgegebenen Zeitrahmen (sofort oder erst viel später) zusammen mit dem örtlichen Installateur in Ihrer Nähe und gegebenenfalls begleitet vom Hausarchitekten umgesetzt werden kann. [»weiter lesen](#)

